

# ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ПГРК-300

## Руководство по эксплуатации и паспорт

3926-074-18461115-2009 РЭ, ПС

### 1 Назначение и область применения

1.1 Пресс гидравлический (далее пресс) – это профессиональный инструмент, который предназначен для закрепления наконечников на токопроводящих жилах проводов и кабелей методом обжатия.

**Внимание!** Запрещается работать инструментом с проводами, находящимися под напряжением.

**Внимание!** Запрещается производить с прессом действия, не связанные с его назначением.

Перед началом использования пресса прочтите внимательно инструкцию. Обслуживание и ремонт пресса должны проводиться обученным персоналом.

**Внимание!** Запрещается разбирать пресс во время проведения операции обжатия.

1.2 Условия эксплуатации пресса:

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 10 °C;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 60 °C.

### 2 Основные технические параметры

2.1 Основные технические параметры приведены в таблице 1.

#### 2.2 Габаритные размеры

(ВхДхШ), мм:

- упаковки – 255x605x70;
- пресса в рабочем положении – 370x470x75.

2.3 Масса: нетто – 3,5 кг;  
брутто – 8,0 кг.

2.4 Свойства масла гидравлического:

- индекс вязкости – 150;
- кинематическая вязкость рабочей жидкости,  $\text{мм}^2/\text{с}$ :
- при 0 °C – 75;
- при 20 °C – 30;

Таблица 1

Параметры	Значения
Размеры матриц для обжатия наконечника сечением, $\text{мм}^2$	16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300
Рабочая жидкость	масло гидравлическое

- при 40 °C – 15;
- при 100 °C – 3,8;
- плотность рабочей жидкости при 15 °C, кг/м<sup>3</sup> – 871;
- наличие воды в масле – не допускается .

**Внимание!** Не допускается использовать коррозионно-активные вещества в качестве рабочей жидкости.

2.5 Комплект поставки приведен в таблице 2.




Рисунок 1

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.	Эскиз
Пресс гидравлический ручной	1	–
Кольцо резиновое Dxd, мм	5,2x1,9	1
	7x2	1
	27,7x3,5	1
Кольцо пластмассовое Dx dxS, мм	11x8x1,5	1
	34,8x28,8x1,5	1
Набор матриц (размеры матриц смотри в п. 2.1)	1	–
Паспорт и руководство по эксплуатации	1	–
Футляр	1	–

### 3 Руководство по эксплуатации

**Внимание!** Если пресс долго не эксплуатировался, то замените масло.

3.1 Удалите изоляцию необходимой длины с провода.

3.2 Вставьте провод зачищенным концом в наконечник (площадь сечения провода должна соответствовать номеру наконечника).

3.3 Нажмите на кнопку 4 (смотри рисунок 1) и установите полуформу 12 матрицы по направляющим 11 в головку 10 пресса (номер матрицы должен быть равен номеру наконечника).

3.4 Отпустите кнопку 4. Полуформа матрицы не должна перемещаться по направляющим.

3.5 Нажмите на кнопку 1 и установите полуформу 13 матрицы по направляющим 11 в поворотный кронштейн 2 пресса (номер матрицы должен быть равен номеру наконечника).

3.6 Отпустите кнопку 1. Полуформа матрицы не должна перемещаться по направляющим.

3.7 Переместите ручку 6 к ручке 8 и поверните винт 5 против часовой стрелки. Рычаг 7 выйдет из зацепления с корпусом.

3.8 Отпустите ручку 6.

Под действием пружины ручка займет крайнее верхнее положение.

3.9 Отведите рычаг 7 в крайнее правое положение и, удерживая его в этом положении, заверните винт 5 по часовой стрелке. Рычаг не должен вернуться в исходное положение.

3.10 Нажмите на рычаг 3 прессы. Под действием пружины поворотный кронштейн 2 откроет проём для установки наконечника с проводом.

3.11 Отпустите рычаг 3.

3.12 Поместите провод с наконечником в фигурный паз между полуформами матрицы.

3.13 Нажмите на рычаг 3 и верните поворотный кронштейн 2 в исходное положение.

3.14 Произведите качающие движения ручкой 6 до момента соприкосновения торцов матриц.

**Внимание!** Запрещается производить перемещение ручки 6 к ручке 8 после того, как торцы матриц соприкоснулись.

3.15 Нажмите на рычаг 9.

3.16 Извлеките провод с наконечником из матрицы. При необходимости нажмите на рычаг 3.

После извлечения провода верните поворотный кронштейн в исходное положение.

3.17 Отверните винт 5. Рычаг 7 вернётся в исходное положение.

3.18 Нажмите на рычаг 9. Переместите ручку 6 к ручке 8. Рычаг 7

должен зафиксировать ручку 6 в транспортном положении. Отпустите рычаг 9.

#### **4 Условия эксплуатации, транспортирования и хранения**

4.1 При обнаружении течи рабочей жидкости из пресса в процессе обжатия незамедлительно произведите действия в соответствии с п.п. 3.15-3.18 и устраниите неисправность.

4.2 Транспортирование пресса допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготавителя.

4.3 Транспортирование пресса в части воздействия механических факторов осуществляется по группе Ж ГОСТ 23216, климатических факторов – по группе З ГОСТ 15150.

4.4 Условия хранения пресса – п. 3 ГОСТ 15150.

4.5 Во время хранения:  
– пресс должен быть заполнен рабочей жидкостью;  
– головка пресса должна быть обработана консервационной смазкой;

– не допускается хранение пресса в среде коррозионно-активных веществ.

#### **5 Гарантийные обязательства**

5.1 Гарантийный срок эксплуатации пресса – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 В период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

**«ИЭК РОССИЯ»  
117545, Москва, 1-й Дорожный  
проезд, д. 4, строение 1  
Тел.: 788-8845, 788-8846  
Факс: 788-8847  
[www.iek.ru](http://www.iek.ru)**

**«ИЭК УКРАИНА»  
Украина, 08132,  
Вишневое, ул. Киевская, 6В  
т. +38 (044) 536-9900  
[www.iek.com.ua](http://www.iek.com.ua)**

**6 Свидетельство о приемке**

6.1 Пресс гидравлический ручной изготовлен в соответствии с действующей конструкторской документацией и признан годным для эксплуатации.

Партия \_\_\_\_\_

В пресс залито масло \_\_\_\_\_  
производитель и марка масла \_\_\_\_\_

Дата изготовления «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

Штамп технического контроля изготавителя \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Изделие компании «ИЭК».

Произведено

TAIZHOU JULI TOOLS CO., LTD, KHP.