



0,08 ... 4 мм <sup>2</sup> 500 В/6 кВ/3 ① I <sub>N</sub> 26 А	AWG 28 ... 12 600 В, 20 А ④ 600 В, 25 А ⑤	0,08 ... 4 мм <sup>2</sup> 500 В/6 кВ/3 ① I <sub>N</sub> 26 А	AWG 28 ... 12 600 В, 20 А ④ 600 В, 25 А ⑤
Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма  9 ... 10 мм / 0,37 дюйма ②		Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма  9 ... 10 мм / 0,37 дюйма ②	



- ① 500 В = номинальное напряжение  
6 кВ = номинальное импульсное напряжение  
3 = уровень загрязнения

(также см. раздел 14)

- ② Длина зачистки изоляции, см. упаковку и инструкции.  
③ Подходят для применений Ex i  
④ См. примечания по применению для:  
Стопора для изоляции, стр. 293  
Гребешковая перемычка, стр. 294  
Рабочего инструмента, стр. 294

Артикул	Упак. Единица	Артикул	Упак. Единица
<b>Проходные / проходные клеммы</b>		<b>Проходные/проходные клеммы с дополнительной горизонтальной перемычкой на нижнем уровне</b>	
серые 281-619	50	серые 281-620	50
синие 281-629 ③	50	синие 281-630 ③	50
<b>Другие проходные клеммы того же профиля:</b>			
Диод 281-633/281-410	Стр. 282		
Светодиодный индикатор 281-634/281-434	Стр. 282		
<b>Принадлежности</b>		<b>Принадлежности</b>	
<b>Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм</b>		<b>Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм</b>	
оранжевые 281-341	100 (4x25)	оранжевые 281-343	100 (4x25)
серые 281-340	100 (4x25)	серые 281-342	100 (4x25)
<b>Принадлежности, серия 281</b>			
Подходящая система маркировки: WMB (см. раздел 13)			
<b>Стопор для изоляции,</b>		<b>Перемычка гребешковая «через один»,</b>	
④ 5 шт./пол., 0,08 ... 0,2 мм <sup>2</sup> "s" (0,14 мм <sup>2</sup> "fst") белые 281-470	200 (8x25)	изолир., I <sub>N</sub> = I <sub>N</sub> клемма серые 281-492	100 (4x25)
<b>Стопор для изоляции,</b>		<b>Рабочий инструмент, из изоляционного материала</b>	
④ 5 шт./пол., 0,25 ... 0,5 мм <sup>2</sup> светло-серые 281-471	200 (8x25)	④ 2-канальные 280-432	1
<b>Стопор для изоляции,</b>		3-канальные 280-433	
④ 5 шт./пол., 0,25 ... 1,5 мм <sup>2</sup> темно-серые 281-472	200 (8x25)	1	
<b>Смежная перемычка, изолир.,</b>		<b>Рабочий инструмент, из изоляционного материала</b>	
I <sub>N</sub> = I <sub>N</sub> клемма серые 281-402	200 (8x25)	5-канальные 281-440	
<b>Поперечная перемычка, изолир.,</b>		<b>Безвинтовой оконечный стопор,</b>	
I <sub>N</sub> = I <sub>N</sub> клемма серые 281-409	100 (4x25)	для DIN-рейки 35 мм, ширина 6 мм серые 249-116	
<b>Вертикальная перемычка, изолир.,</b>		серые 249-117	
I <sub>N</sub> 24 А серые 281-421	200 (8x25)	для DIN-рейки 35 мм, ширина 10 мм серые 249-117	
<b>Гребешковая перемычка, изолир.,</b>		серые 249-117	
④ I <sub>N</sub> = I <sub>N</sub> клемма 2-канальные 281-482	100 (4x25)	50 (2x25)	
3-канальные 281-483	100 (4x25)		
<b>Гребешковая перемычка, изолир.,</b>			
I <sub>N</sub> = I <sub>N</sub> клемма 5-канальные 281-485	100 (4x25)		



Прокладка кабеля



Объединение перемычками двухуровневых клемм