



Saves Your Energy

Прибор индикации фаз СТ1



Технические характеристики

Тип	Описание	Вес, г	Упаковка
СТ1	Индикатор последовательности фаз для сетей напряжением 400 В	1318	1

Применение Для определения направления вращения звезды напряжений в трехфазной системе без нарушения изоляции проводников. Безопасное применение на работающей линии. Отображение «пропавшей» фазы, определение различий фазных параметров. Степень влагозащиты IP34. Футляр для хранения и транспортировки. Температура эксплуатации -25...+40°C.

Маркировка СТ1