



MC612 Маркеры клемм

Чистая карта

6 мм ширина

Особенности и преимущества

- Улучшенная различимость маркера благодаря увеличенной поверхности маркировки +20 % (12 мм).
- Наши решения системы маркировки обеспечивают исключительную стойкость напечатанного текста.

Основные технические данные

Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры мм
		По горизонтали	По вертикали	
Поликарбонат	V0	3	8	5,6 x 12

Сведения для заказа

MC612 Маркеры клемм

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Чистая карта	39	Белый <input type="checkbox"/>	MC612	1SNK 150 000 R0000	22	0,06
		Желтый <input type="checkbox"/>	MC612-YL	1SNK 150 004 R0000	22	0,06

Системы маркировки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Принтер, использующий технологию термопереноса	HTP500 KIT	1SNA 235 700 R1500	1	16000,00

Аксессуары систем маркировки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Опорная маркировочная плита для карт маркеров MC и RCTT (HTP500)	HTP500-PL2	1SNA 235 705 R0600	1	291,00



HTP500



MC612 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера для горизонтальной установки на клемме



Особенности и преимущества

Благодаря предварительному нанесению номеров, букв или символов, достигается экономия времени, затраченного на печать, в случае больших предварительно напечатанных карт.

Основные технические данные

Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры мм
Полиамид	V2	По горизонтали	По вертикали	5,6 x 12

Сведения для

MC612 Предварительно напечатанная карта маркера для горизонтальной установки на клемме

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
0->9 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 091 R0000	1	0,70
1->10 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 011 R0000	1	0,70
11->20 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 021 R0000	1	0,70
21->30 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 031 R0000	1	0,70
31->40 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 041 R0000	1	0,70
41->50 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 051 R0000	1	0,70
51->60 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 061 R0000	1	0,70
61->70 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 071 R0000	1	0,70
71->80 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 081 R0000	1	0,70
81->90 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 083 R0000	1	0,70
91->100 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 101 R0000	1	0,70
101->110 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 111 R0000	1	0,70
111->120 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 121 R0000	1	0,70
121->130 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 131 R0000	1	0,70
131->140 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 141 R0000	1	0,70
141->150 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 151 R0000	1	0,70
151->160 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 161 R0000	1	0,70
161->170 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 171 R0000	1	0,70
171->180 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 181 R0000	1	0,70
181->190 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 191 R0000	1	0,70
191->200 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 201 R0000	1	0,70
1->100	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 011 R0000	1	0,70
101->200	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 021 R0000	1	0,70
201->300	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 031 R0000	1	0,70
301->400	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 041 R0000	1	0,70
401->500	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 051 R0000	1	0,70
501->600	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 061 R0000	1	0,70
601->700	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 071 R0000	1	0,70
701->800	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 081 R0000	1	0,70
801->900	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 091 R0000	1	0,70
A (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 011 R0000	1	0,70
B (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 021 R0000	1	0,70
C (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 031 R0000	1	0,70
D (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 041 R0000	1	0,70
E (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 051 R0000	1	0,70
F (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 061 R0000	1	0,70
G (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 071 R0000	1	0,70
H (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 081 R0000	1	0,70
I (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 091 R0000	1	0,70
J (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 101 R0000	1	0,70
K (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 111 R0000	1	0,70
L (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 121 R0000	1	0,70
M (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 131 R0000	1	0,70
N (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 141 R0000	1	0,70
O (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 151 R0000	1	0,70
P (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 161 R0000	1	0,70
Q (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 171 R0000	1	0,70

* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.

Серия SNK, клеммы



MC612 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера
для горизонтальной установки на клемме

6 мм ширина



Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
R (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 181 R0000	0,70
S (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 191 R0000	0,70
T (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 201 R0000	0,70
U (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 211 R0000	0,70
V (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 221 R0000	0,70
W (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 231 R0000	0,70
X (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 241 R0000	0,70
Y (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 251 R0000	0,70
Z (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 261 R0000	0,70
0 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 001 R0000	0,70
1 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 011 R0000	0,70
2 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 021 R0000	0,70
3 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 031 R0000	0,70
4 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 041 R0000	0,70
5 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 051 R0000	0,70
6 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 061 R0000	0,70
7 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 071 R0000	0,70
8 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 081 R0000	0,70
9 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 091 R0000	0,70
+ (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 001 R0000	0,70
- (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 011 R0000	0,70
~ (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 021 R0000	0,70
= (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 031 R0000	0,70
(x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 041 R0000	0,70
L1 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 051 R0000	0,70
L2 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 061 R0000	0,70
L3 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 071 R0000	0,70
PE (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 091 R0000	0,70
U1 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 101 R0000	0,70
U2 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 111 R0000	0,70
U3 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 121 R0000	0,70
V1 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 131 R0000	0,70
V2 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 141 R0000	0,70
V3 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 151 R0000	0,70
W1 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 161 R0000	0,70
W2 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 171 R0000	0,70
W3 (x100)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 181 R0000	0,70
L1-L2-L3-N-PE (x20)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 159 001 R0000	0,70
U1-U2-U3-V1-V2-V3-W1-W2-W3 (x10) + U1 (x10)	100	Белый	<input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 159 011 R0000	0,70


* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.



MC612 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера для вертикальной установки на клемме

6 мм ширина



Особенности и преимущества

Благодаря предварительному нанесению номеров, букв или символов, достигается экономия времени, затраченного на печать, в случае больших предварительно напечатанных карт.

Основные технические данные

Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры мм
		По горизонтали	По вертикали	
Полиамид	V2			5,6 x 12

Сведения для заказа

MC612 Предварительно напечатанная карта маркера для вертикальной установки на клемме

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
0->9 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 092 R0000	1	0,70
1->10 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 012 R0000	1	0,70
11->20 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 022 R0000	1	0,70
21->30 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 032 R0000	1	0,70
31->40 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 042 R0000	1	0,70
41->50 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 052 R0000	1	0,70
51->60 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 062 R0000	1	0,70
61->70 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 072 R0000	1	0,70
71->80 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 082 R0000	1	0,70
81->90 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 084 R0000	1	0,70
91->100 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 102 R0000	1	0,70
101->110 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 112 R0000	1	0,70
111->120 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 122 R0000	1	0,70
121->130 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 132 R0000	1	0,70
131->140 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 142 R0000	1	0,70
141->150 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 152 R0000	1	0,70
151->160 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 162 R0000	1	0,70
161->170 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 172 R0000	1	0,70
171->180 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 182 R0000	1	0,70
181->190 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 192 R0000	1	0,70
191->200 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 150 202 R0000	1	0,70
1->100	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 012 R0000	1	0,70
101->200	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 022 R0000	1	0,70
201->300	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 032 R0000	1	0,70
301->400	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 042 R0000	1	0,70
401->500	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 052 R0000	1	0,70
501->600	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 062 R0000	1	0,70
601->700	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 072 R0000	1	0,70
701->800	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 082 R0000	1	0,70
801->900	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 092 R0000	1	0,70
901->1000	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 155 102 R0000	1	0,70
A (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 012 R0000	1	0,70
B (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 022 R0000	1	0,70
C (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 032 R0000	1	0,70
D (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 042 R0000	1	0,70
E (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 052 R0000	1	0,70
F (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 062 R0000	1	0,70
G (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 072 R0000	1	0,70
H (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 082 R0000	1	0,70
I (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 092 R0000	1	0,70
J (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 102 R0000	1	0,70
K (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 112 R0000	1	0,70
L (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 122 R0000	1	0,70
M (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 132 R0000	1	0,70
N (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 142 R0000	1	0,70
O (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 152 R0000	1	0,70

* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.


Серия SNK, клеммы



MC612 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера
для вертикальной установки на клемме

6 мм ширина



Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
P (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 162 R0000	1	0,70
Q (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 172 R0000	1	0,70
R (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 182 R0000	1	0,70
S (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 192 R0000	1	0,70
T (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 202 R0000	1	0,70
U (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 212 R0000	1	0,70
V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 222 R0000	1	0,70
W (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 232 R0000	1	0,70
X (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 242 R0000	1	0,70
Y (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 252 R0000	1	0,70
Z (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 156 262 R0000	1	0,70
0 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 002 R0000	1	0,70
1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 012 R0000	1	0,70
2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 022 R0000	1	0,70
3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 032 R0000	1	0,70
4 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 042 R0000	1	0,70
5 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 052 R0000	1	0,70
6 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 062 R0000	1	0,70
7 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 072 R0000	1	0,70
8 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 082 R0000	1	0,70
9 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 157 092 R0000	1	0,70
+ (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 002 R0000	1	0,70
- (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 012 R0000	1	0,70
~ (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 022 R0000	1	0,70
= (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 032 R0000	1	0,70
(x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 042 R0000	1	0,70
L1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 052 R0000	1	0,70
L2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 062 R0000	1	0,70
L3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 072 R0000	1	0,70
PE (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 092 R0000	1	0,70
U1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 102 R0000	1	0,70
U2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 112 R0000	1	0,70
U3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 122 R0000	1	0,70
V1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 132 R0000	1	0,70
V2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 142 R0000	1	0,70
V3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 152 R0000	1	0,70
W1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 162 R0000	1	0,70
W2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 172 R0000	1	0,70
W3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 182 R0000	1	0,70
+24V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 192 R0000	1	0,70
+48V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 202 R0000	1	0,70
-24V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 212 R0000	1	0,70
-48V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 158 222 R0000	1	0,70
L1-L2-L3-N-PE (x20)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 159 002 R0000	1	0,70
U1-U2-U3-V1-V2-V3-W1-W2-W3 (x10) + U1 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC612PA	1SNK 159 012 R0000	1	0,70

* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.