

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 16 AX 250 В-




75211 -69	Проходной выключатель (с 2-х мест, переключатель)
75253 -69	Проходной выключатель с 3-х мест (перекрестный)
75150 -69	Кнопочный выключатель 10 А

Накладки



82010 -60 -61 -68 -63 -64



82010 -50 -51 -58 -53 -54



82011 -60 -61 -68 -63 -64  
Для выключателей с подсветкой



82011 -50 -51 -58 -53 -54  
Для выключателей с подсветкой



75802 -31 Блок подсветки для выключателей и кнопочных выключателей  
Установка в вышеперечисленные механизмы выключателей  
позволяет использовать их в качестве механизмов с подсветкой



75134 -69 Выключатель двухполюсный с контрольной подсветкой  
16AX 250 В-



82032 -60 -61 -68 -63 -64  
Для выключателей с коетрольной подсветкой



82032 -50 -51 -58 -53 -54  
Для выключателей с коетрольной подсветкой