

## ПЕРЕХОДНИК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРИИ PLUS PDplus - C



### Расшифровка артикула

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Исходная ширина, мм (A)	Ширина перехода, мм (B)	Толщина (s)	Вес (кг/м)
PL0759	PDplus50*50-100-C	50	100	50	0,8	0,45
PL0760	PDplus50*50-150-C	50	150	50	0,8	0,51
PL0761	PDplus50*50-200-C	50	200	50	1	0,93
PL0762	PDplus50*50-300-C	50	300	50	1	1,38
PL0763	PDplus50*50-400-C	50	400	50	1	1,91
PL0764	PDplus50*100-150-C	50	150	100	1	2,69
PL0765	PDplus50*100-200-C	50	200	100	1	0,53
PL0766	PDplus50*100-300-C	50	300	100	1	0,73
PL0767	PDplus50*100-400-C	50	400	100	1	1,25
PL0768	PDplus50*100-500-C	50	500	100	1	1,77
PL0769	PDplus50*100-600-C	50	600	100	1	2,37
PL0770	PDplus50*150-200-C	50	200	150	1	0,64
PL0771	PDplus50*150-300-C	50	300	150	1	1,13
PL0772	PDplus50*150-400-C	50	400	150	1	1,63
PL0773	PDplus50*150-500-C	50	500	150	1	2,20
PL0774	PDplus50*150-600-C	50	600	150	1	0,78
PL0775	PDplus50*200-300-C	50	300	200	1	1,34
PL0776	PDplus50*200-400-C	50	400	200	1	1,88
PL0777	PDplus50*200-500-C	50	500	200	1	0,92
PL0778	PDplus50*200-600-C	50	600	200	1	1,55
PL0779	PDplus50*300-400-C	50	400	300	1	1,06
PL0780	PDplus50*300-500-C	50	500	300	1	0,55
PL0781	PDplus50*300-600-C	50	600	300	1	0,61
PL0782	PDplus50*400-500-C	50	500	400	1	1,06
PL0783	PDplus50*400-600-C	50	600	400	1	1,53
PL0784	PDplus50*500-600-C	50	600	500	1	2,10
PL0785	PDplus80*100-150-C	80	150	100	1	2,93
PL0786	PDplus80*100-200-C	80	200	100	1	0,63
PL0787	PDplus80*100-300-C	80	300	100	1	0,85
PL0788	PDplus80*100-400-C	80	400	100	1	1,40
PL0789	PDplus80*100-500-C	80	500	100	1	1,94
PL0790	PDplus80*100-600-C	80	600	100	1	2,57
PL0791	PDplus80*150-200-C	80	200	150	1	0,74
PL0792	PDplus80*150-300-C	80	300	150	1	1,26
PL0793	PDplus80*150-400-C	80	400	150	1	1,79
PL0794	PDplus80*150-500-C	80	500	150	1	2,39
PL0795	PDplus80*150-600-C	80	600	150	1	0,88
PL0796	PDplus80*200-300-C	80	300	200	1	1,47
PL0797	PDplus80*200-400-C	80	400	200	1	2,04



#### Предназначение:

Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.

#### Материал:

Сталь

#### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

#### Единица измерения:

шт. (штука)

#### Кратность:

1 шт.

PL0798	PDplus80*200-500-C	80	500	200	1	1,02
PL0799	PDplus80*200-600-C	80	600	200	1	1,68
PL0800	PDplus80*300-400-C	80	400	300	1	1,16
PL0801	PDplus80*300-500-C	80	500	300	1	0,62
PL0802	PDplus80*300-600-C	80	600	300	1	0,67
PL0803	PDplus80*400-500-C	80	500	400	1	1,14
PL0804	PDplus80*400-600-C	80	600	400	1	1,64
PL0805	PDplus80*500-600-C	80	600	500	1	2,23
PL0806	PDplus100*100-150-C	100	150	100	1	3,08
PL0807	PDplus100*100-200-C	100	200	100	1	0,69
PL0808	PDplus100*100-300-C	100	300	100	1	0,92
PL0809	PDplus100*100-400-C	100	400	100	1	1,50
PL0810	PDplus100*100-500-C	100	500	100	1	2,06
PL0811	PDplus100*100-600-C	100	600	100	1	2,71
PL0812	PDplus100*150-200-C	100	200	150	1	0,81
PL0813	PDplus100*150-300-C	100	300	150	1	1,35
PL0814	PDplus100*150-400-C	100	400	150	1	1,89
PL0815	PDplus100*150-500-C	100	500	150	1	2,52
PL0816	PDplus100*150-600-C	100	600	150	1	0,95
PL0817	PDplus100*200-300-C	100	300	200	1	1,56
PL0818	PDplus100*200-400-C	100	400	200	1	2,14
PL0819	PDplus100*200-500-C	100	500	200	1	1,09
PL0820	PDplus100*200-600-C	100	600	200	1	1,77
PL0821	PDplus100*300-400-C	100	400	300	1	1,22
PL0822	PDplus100*300-500-C	100	500	300	1	0,45
PL0823	PDplus100*300-600-C	100	600	300	1	0,51
PL0824	PDplus100*400-500-C	100	500	400	1	0,93
PL0825	PDplus100*400-600-C	100	600	400	1	1,38
PL0826	PDplus100*500-600-C	100	600	500	1	1,91

