

004 0016

Вход:	Узо 4Р/40А/30мА	
Выход:	● Розетка СЕЕ 16A 3p + N + E — 1 шт.	Авт.выкл 3P 16A хар-ка C — 1 шт.
	● Розетка Schuko 16A 250V — 3 шт.	Авт.выкл 1Р 16A хар-ка C — 3 шт.
Сальник:	М25 — 1 шт.	Степень защиты: IP 67



004 0017

Вход:	Узо 4P/40A/30мA + Авт.выкл 3P 32A хар-ка C	
Выход:	● Розетка СЕЕ 32A 3p + N + E — 1 шт.	
	● Розетка СЕЕ 16A 3p + N + E — 1 шт.	Авт.выкл 3P 16A хар-ка C — 1 шт.
	● Розетка СЕЕ 16A 1p + N + E — 2 шт.	•
Сальник:	М25 — 1 шт.	Степень защиты: IP 67



004 0018

Выход:	● Розетка СЕЕ 32A 3p + N + E — 1 шт.	Авт.выкл 3P 32A хар-ка C — 1 шт.
	● Розетка СЕЕ 16A 3p + N + E — 1 шт.	Авт.выкл 3P 16A хар-ка C — 1 шт.
	● Розетка Schuko 16A 250V — 3 шт.	Авт.выкл 1Р 16A хар-ка C — 3 шт.
Сальник:	М32 — 1 шт.	Степень защиты: IP 67



004 0019

Выход:	● Розетка СЕЕ 32A 3p + N + E — 2 шт.	Авт.выкл 3P 32A хар-ка C — 2 шт.
	● Розетка СЕЕ 16A 1p + N + E — 4 шт.	Авт.выкл 1Р 16A хар-ка C — 4 шт.
Сальник:	М32 — 1 шт.	Степень защиты: IP 44



004 0020

Вход:	Узо 4Р/40А/30мА	
Выход:	● Розетка СЕЕ 32A 3p + N + E — 1 шт.	
	● Розетка СЕЕ 16A 3p + N + E — 1 шт.	Авт.выкл 3P 16A хар-ка C — 1 шт.
	● Розетка Schuko 16A 250V — 3 шт.	Авт.выкл 1Р 16A хар-ка C — 3 шт.
_	М32— 1 шт.	Степень защиты: ІР 44
