

Зажимные клещи

Тип	Уп.	Вес	Шт.	кг/100 шт.	Арт.-№
575	1	29,700			6498019
St. Сталь					€/шт.

Для монтажной ленты 574/...

Монтаж ленты:

1. ленту разрезать по длине, надеть на неё заглушку и согнуть.
2. обвить ленту вокруг кабеля, захватить свободные концы заглушкой.
3. натянуть концы ленты щипцами.
4. удерживая концы ленты в натянутом состоянии, загнуть их с помощью щипцов. Снять щипцы.
5. Полностью завернуть согнутые концы с помощью молотка, закрепить концы ленты, сомкнув обе поднятые лапки заглушки.



Зажимные клещи

Тип	Уп.	Вес	Шт.	кг/100 шт.	Арт.-№
576	1	132,000			6498027
St. Сталь					€/шт.

Для монтажной ленты 574/...

