



Переходники

Рабочее давление, МПа
25 (переходники из латуни)
60 (переходники из нержавеющей стали)


Материал
Латунь
Нержавеющая сталь 08Х18Н10

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015



Размеры переходников с внутренней/наружной резьбой (мм)

L	L1	S	G	G1 / NPT
30	15	17	G¼	M12x1,5
27	15	17	M12x1,5	G¼
33	10	24	G¼ (M12x1,5)	M20x1,5 (G½)
35	21	24	G½ (M20x1,5)	M12x1,5 (G¼)
42	21	24	G½ (M20x1,5)	M20x1,5 (G½)
32	16	19	G¼ (M12x1,5)	G¾
40	21	24	G½ (M20x1,5)	G¾
29	16	17	G¼	NPT¼
39	22	24	G½ (M20x1,5)	NPT½
21	11	14	G⅛	NPT⅛



Пример обозначения: Переходник внутр. G1/2 - наруж. M20x1,5, нерж.


Переходники с наружным штуцером для шланга

Рабочее давление, МПа
2,5

Материал
Латунь

Вес, кг
0,03

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015



Размеры переходников (мм), вес (кг)

L	L1	S	G	Внутренний Ø подключаемой трубки	d1	d2
39	15	17	M12x1,5	4,0–4,5	4,5	6,5
45				8,0	8	10

Пример обозначения: Переходник внутр. M12x1,5 - наруж. штуцер для шланга 6,5 мм, латунь