


Копировальные втулки с быстроразъёмным соединением, без инструмента, для вертикальных фрезерных машин Bosch









 $(\emptyset$ копировального кольца $(K) - \emptyset$ фрезы (F))/2





Копировальная втулка

с быстроразъёмным соединением, без инструмента

Для GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE



13	2 609 200 138	P0b	1	1	062831	
16	2 608 000 471	P0b	1	1	600590	
17	2 609 200 139	P0b	1	1	062848	
24	2 609 200 140	P0b	1	1	062855	
27	2 609 200 141	P0b	1	1	062862	
30	2 609 200 142	P0b	1	1	062879	
40	2 609 200 312	P0b	1	1	252188	

Подходящие переходники пылеотвода для вертикальных фрезерных машин Bosch см. в гл. «Пылеотсос» на с. 254 и далее.

Принадлежности для универсальной фрезерной машины Bosch GMF 1400 CE



	FO A ATING 30 40 34 SENTING TO SENTING
Свойства изделия	Информация по заказу

Переходник пылеотвода Для GMF 1400 CE Professional

·						
	2 609 100 045	D1h	1	1	/102/0	