



## MC812 Маркеры клемм

### Чистая карта

8 мм ширина

#### Особенности и преимущества

- Улучшенная различимость маркера благодаря увеличенной поверхности маркировки +20 % (12 мм).
- Наши решения системы маркировки обеспечивают исключительную стойкость напечатанного текста.

#### Основные технические данные

##### Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры мм
Поликарбонат	V0	По горизонтали 3	По вертикали 8	7,6 x 12

#### Сведения для заказа

##### MC812 Маркеры клемм

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Чистая карта	30	Белый <input type="checkbox"/>	MC812	1SNK 160 000 R0000	22	0,09
		Желтый <input type="checkbox"/>	MC812-YL	1SNK 160 004 R0000	22	0,09

#### Системы маркировки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Принтер, использующий технологию термопереноса	HTP500 KIT	1SNA 235 700 R1500	1	16000,00

#### Аксессуары систем маркировки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Опорная маркировочная плита для карт маркеров MC и RCTT (HTP500)	HTP500-PL2	1SNA 235 705 R0600	1	291,00



HTP500



## MC812 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера  
для горизонтальной установки на клемме

8 мм ширина



### Особенности и преимущества

Благодаря предварительному нанесению номеров, букв или символов достигается экономия времени, затраченного на печать, в случае больших предварительно напечатанных карт.

### Основные технические данные

#### Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры мм
Полиамид	V2	По горизонтали	По вертикали	7,6 x 12

### Сведения для заказа

#### MC812 Предварительно напечатанная карта маркера для горизонтальной установки на клемме

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
0->9 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 091 R0000	1	0,90
1->10 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 011 R0000	1	0,90
11->20 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 021 R0000	1	0,90
21->30 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 031 R0000	1	0,90
31->40 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 041 R0000	1	0,90
41->50 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 051 R0000	1	0,90
51->60 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 061 R0000	1	0,90
61->70 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 071 R0000	1	0,90
71->80 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 081 R0000	1	0,90
81->90 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 083 R0000	1	0,90
91->100 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 101 R0000	1	0,90
101->110 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 111 R0000	1	0,90
111->120 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 121 R0000	1	0,90
121->130 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 131 R0000	1	0,90
131->140 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 141 R0000	1	0,90
141->150 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 151 R0000	1	0,90
151->160 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 161 R0000	1	0,90
161->170 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 171 R0000	1	0,90
171->180 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 181 R0000	1	0,90
181->190 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 191 R0000	1	0,90
191->200 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 201 R0000	1	0,90
1->100	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 011 R0000	1	0,90
101->200	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 021 R0000	1	0,90
201->300	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 031 R0000	1	0,90
301->400	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 041 R0000	1	0,90
401->500	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 051 R0000	1	0,90
501->600	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 061 R0000	1	0,90
601->700	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 071 R0000	1	0,90
701->800	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 081 R0000	1	0,90
801->900	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 091 R0000	1	0,90
A (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 011 R0000	1	0,90
B (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 021 R0000	1	0,90
C (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 031 R0000	1	0,90
D (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 041 R0000	1	0,90
E (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 051 R0000	1	0,90
F (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 061 R0000	1	0,90
G (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 071 R0000	1	0,90
H (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 081 R0000	1	0,90
I (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 091 R0000	1	0,90
J (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 101 R0000	1	0,90
K (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 111 R0000	1	0,90
L (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 121 R0000	1	0,90
M (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 131 R0000	1	0,90
N (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 141 R0000	1	0,90
O (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 151 R0000	1	0,90
P (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 161 R0000	1	0,90


\*Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.



## MC812 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера  
для горизонтальной установки на клемме

8 мм ширина



Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Q (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 171 R0000	1	0,90
R (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 181 R0000	1	0,90
S (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 191 R0000	1	0,90
T (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 201 R0000	1	0,90
U (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 211 R0000	1	0,90
V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 221 R0000	1	0,90
W (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 231 R0000	1	0,90
X (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 241 R0000	1	0,90
Y (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 251 R0000	1	0,90
Z (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 261 R0000	1	0,90
0 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 001 R0000	1	0,90
1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 011 R0000	1	0,90
2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 021 R0000	1	0,90
3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 031 R0000	1	0,90
4 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 041 R0000	1	0,90
5 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 051 R0000	1	0,90
6 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 061 R0000	1	0,90
7 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 071 R0000	1	0,90
8 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 081 R0000	1	0,90
9 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 091 R0000	1	0,90
+ (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 001 R0000	1	0,90
- (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 011 R0000	1	0,90
~ (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 021 R0000	1	0,90
= (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 031 R0000	1	0,90
(x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 041 R0000	1	0,90
L1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 051 R0000	1	0,90
L2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 061 R0000	1	0,90
L3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 071 R0000	1	0,90
PE (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 091 R0000	1	0,90
U1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 101 R0000	1	0,90
U2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 111 R0000	1	0,90
U3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 121 R0000	1	0,90
V1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 131 R0000	1	0,90
V2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 141 R0000	1	0,90
V3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 151 R0000	1	0,90
W1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 161 R0000	1	0,90
W2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 171 R0000	1	0,90
W3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 181 R0000	1	0,90
L1-L2-L3-N-PE (x20)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 169 001 R0000	1	0,90
U1-U2-U3-V1-V2-V3-W1-W2-W3 (x10) + U1 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 169 011 R0000	1	0,90

\* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.

Серия SNK, клеммы



## MC812 Маркеры клемм

### Предварительно напечатанная карта маркера для вертикальной установки на клемме

8 мм ширина



#### Особенности и преимущества

Благодаря предварительному нанесению номеров, букв или символов достигается экономия времени, затраченного на печать, в случае больших предварительно напечатанных карт.

#### Основные технические данные

##### Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры мм
Полиамид	V2	По горизонтали	По вертикали	7,6 x 12

#### Сведения для

##### MC812 Предварительно напечатанная карта маркера для вертикальной установки на клемме

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
0->9 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 092 R0000	1	0,90
1->10 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 012 R0000	1	0,90
11->20 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 022 R0000	1	0,90
21->30 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 032 R0000	1	0,90
31->40 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 042 R0000	1	0,90
41->50 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 052 R0000	1	0,90
51->60 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 062 R0000	1	0,90
61->70 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 072 R0000	1	0,90
71->80 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 082 R0000	1	0,90
81->90 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 084 R0000	1	0,90
91->100 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 102 R0000	1	0,90
101->110 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 112 R0000	1	0,90
111->120 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 122 R0000	1	0,90
121->130 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 132 R0000	1	0,90
131->140 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 142 R0000	1	0,90
141->150 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 152 R0000	1	0,90
151->160 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 162 R0000	1	0,90
161->170 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 172 R0000	1	0,90
171->180 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 182 R0000	1	0,90
181->190 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 192 R0000	1	0,90
191->200 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 160 202 R0000	1	0,90
1->100	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 012 R0000	1	0,90
101->200	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 022 R0000	1	0,90
201->300	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 032 R0000	1	0,90
301->400	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 042 R0000	1	0,90
401->500	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 052 R0000	1	0,90
501->600	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 062 R0000	1	0,90
601->700	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 072 R0000	1	0,90
701->800	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 082 R0000	1	0,90
801->900	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 092 R0000	1	0,90
901->1000	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 165 102 R0000	1	0,90
A (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 012 R0000	1	0,90
B (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 022 R0000	1	0,90
C (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 032 R0000	1	0,90
D (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 042 R0000	1	0,90
E (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 052 R0000	1	0,90
F (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 062 R0000	1	0,90
G (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 072 R0000	1	0,90
H (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 082 R0000	1	0,90
I (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 092 R0000	1	0,90
J (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 102 R0000	1	0,90
K (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 112 R0000	1	0,90
L (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 122 R0000	1	0,90
M (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 132 R0000	1	0,90
N (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 142 R0000	1	0,90
O (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 152 R0000	1	0,90
P (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 162 R0000	1	0,90


\* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.



## MC812 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера  
для вертикальной установки на клемме

8 мм ширина



Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Q (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 172 R0000	1	0,90
R (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 182 R0000	1	0,90
S (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 192 R0000	1	0,90
T (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 202 R0000	1	0,90
U (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 212 R0000	1	0,90
V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 222 R0000	1	0,90
W (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 232 R0000	1	0,90
X (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 242 R0000	1	0,90
Y (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 252 R0000	1	0,90
Z (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 166 262 R0000	1	0,90
0 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 002 R0000	1	0,90
1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 012 R0000	1	0,90
2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 022 R0000	1	0,90
3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 032 R0000	1	0,90
4 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 042 R0000	1	0,90
5 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 052 R0000	1	0,90
6 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 062 R0000	1	0,90
7 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 072 R0000	1	0,90
8 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 082 R0000	1	0,90
9 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 167 092 R0000	1	0,90
+ (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 002 R0000	1	0,90
- (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 012 R0000	1	0,90
~ (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 022 R0000	1	0,90
= (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 032 R0000	1	0,90
(x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 042 R0000	1	0,90
L1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 052 R0000	1	0,90
L2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 062 R0000	1	0,90
L3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 072 R0000	1	0,90
PE (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 092 R0000	1	0,90
U1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 102 R0000	1	0,90
U2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 112 R0000	1	0,90
U3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 122 R0000	1	0,90
V1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 132 R0000	1	0,90
V2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 142 R0000	1	0,90
V3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 152 R0000	1	0,90
W1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 162 R0000	1	0,90
W2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 172 R0000	1	0,90
W3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 182 R0000	1	0,90
+24V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 192 R0000	1	0,90
+48V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 202 R0000	1	0,90
-24V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 212 R0000	1	0,90
-48V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 168 222 R0000	1	0,90
L1-L2-L3-N-PE (x20)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 169 002 R0000	1	0,90
U1-U2-U3-V1-V2-V3-W1-W2-W3 (x10) + U1 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC812PA	1SNK 169 012 R0000	1	0,90

\* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.

Серия SNK, клеммы