

Используется для электрического соединения (заземления) компонентов защиты от перенапряжения с каркасом кроссового оборудования.

Заземление, обеспечивающее стойкость к прохождению больших токов.

На каждый плинт LSA-PROFIL требуется 2 шт. скоб заземления.