



MC512 Маркеры клемм

Чистая карта

5,2 мм ширина

Особенности и преимущества

- Улучшенная различимость маркера благодаря увеличенной поверхности маркировки +20 % (12 мм).
- Наши решения системы маркировки обеспечивают исключительную стойкость напечатанного текста.

Основные технические данные

Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры мм
		По горизонтали	По вертикали	
Поликарбонат	V0	3	8	4,8 x 12

Сведения для заказа

MC512 Маркеры клемм

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Чистая карта	45	Белый <input type="checkbox"/>	MC512	1SNK 140 000 R0000	22	0,06
		Желтый <input type="checkbox"/>	MC512-YL	1SNK 140 004 R0000		

Системы маркировки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Принтер, использующий технологию термопереноса	HTP500 KIT	1SNA 235 700 R1500	1	16000,00

Аксессуары систем маркировки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Опорная маркировочная плита для карт маркеров MC и RCTT (HTP500)	HTP500-PL2	1SNA 235 705 R0600	1	291,00



HTP500



MC512 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера
для горизонтальной установки на клемме

5,2 мм ширина



Особенности и преимущества

Благодаря предварительному нанесению номеров, букв или символов, достигается экономия времени, затраченного на печать, в случае больших предварительно напечатанных карт.

Основные технические данные

Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры мм
		По горизонтали	По вертикали	
Полиамид	V2			4,8 x 12

Сведения для заказа

MC512 Предварительно напечатанная карта маркера для горизонтальной установки на клемме

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
0->9 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 091 R0000	1	0,60
1->10 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 011 R0000	1	0,60
11->20 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 021 R0000	1	0,60
21->30 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 031 R0000	1	0,60
31->40 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 041 R0000	1	0,60
41->50 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 051 R0000	1	0,60
51->60 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 061 R0000	1	0,60
61->70 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 071 R0000	1	0,60
71->80 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 081 R0000	1	0,60
81->90 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 083 R0000	1	0,60
91->100 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 101 R0000	1	0,60
101->110 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 111 R0000	1	0,60
111->120 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 121 R0000	1	0,60
121->130 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 131 R0000	1	0,60
131->140 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 141 R0000	1	0,60
141->150 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 151 R0000	1	0,60
151->160 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 161 R0000	1	0,60
161->170 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 171 R0000	1	0,60
171->180 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 181 R0000	1	0,60
181->190 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 191 R0000	1	0,60
191->200 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 201 R0000	1	0,60
1->100	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 011 R0000	1	0,60
101->200	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 021 R0000	1	0,60
201->300	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 031 R0000	1	0,60
301->400	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 041 R0000	1	0,60
401->500	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 051 R0000	1	0,60
501->600	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 061 R0000	1	0,60
601->700	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 071 R0000	1	0,60
701->800	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 081 R0000	1	0,60
801->900	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 091 R0000	1	0,60
A (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 011 R0000	1	0,60
B (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 021 R0000	1	0,60
C (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 031 R0000	1	0,60
D (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 041 R0000	1	0,60
E (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 051 R0000	1	0,60
F (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 061 R0000	1	0,60
G (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 071 R0000	1	0,60
H (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 081 R0000	1	0,60
I (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 091 R0000	1	0,60
J (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 101 R0000	1	0,60
K (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 111 R0000	1	0,60
L (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 121 R0000	1	0,60
M (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 131 R0000	1	0,60
N (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 141 R0000	1	0,60
O (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 151 R0000	1	0,60
P (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 161 R0000	1	0,60
Q (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 171 R0000	1	0,60

* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.



MC512 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера
для горизонтальной установки на клемме

5,2 мм ширина



Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
R (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 181 R0000	1	0,60
S (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 191 R0000	1	0,60
T (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 201 R0000	1	0,60
U (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 211 R0000	1	0,60
V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 221 R0000	1	0,60
W (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 231 R0000	1	0,60
X (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 241 R0000	1	0,60
Y (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 251 R0000	1	0,60
Z (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 261 R0000	1	0,60
0 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 001 R0000	1	0,60
1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 011 R0000	1	0,60
2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 021 R0000	1	0,60
3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 031 R0000	1	0,60
4 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 041 R0000	1	0,60
5 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 051 R0000	1	0,60
6 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 061 R0000	1	0,60
7 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 071 R0000	1	0,60
8 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 081 R0000	1	0,60
9 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 091 R0000	1	0,60
+ (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 001 R0000	1	0,60
- (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 011 R0000	1	0,60
~ (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 021 R0000	1	0,60
= (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 031 R0000	1	0,60
(x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 041 R0000	1	0,60
L1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 051 R0000	1	0,60
L2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 061 R0000	1	0,60
L3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 071 R0000	1	0,60
PE (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 091 R0000	1	0,60
U1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 101 R0000	1	0,60
U2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 111 R0000	1	0,60
U3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 121 R0000	1	0,60
V1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 131 R0000	1	0,60
V2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 141 R0000	1	0,60
V3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 151 R0000	1	0,60
W1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 161 R0000	1	0,60
W2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 171 R0000	1	0,60
W3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 181 R0000	1	0,60
L1-L2-L3-N-PE (x20)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 149 001 R0000	1	0,60
U1-U2-U3-V1-V2-V3-W1-W2-W3 (x10) + U1 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 149 011 R0000	1	0,60

* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.

Серия SNK, клеммы



MC512 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера
для вертикальной установки на клемме

5,2 мм ширина



Особенности и преимущества

Благодаря предварительному нанесению номеров, букв или символов достигается экономия времени, затраченного на печать, в случае больших предварительно напечатанных карт.

Основные технические данные

Маркеры клемм

Материал	Горючесть (UL94)	Максимальное кол-во напечатанных цифр		Размеры мм
Полиамид	V2	По горизонтали	По вертикали	4,8 x 12

Сведения для заказа

MC512 Предварительно напечатанная карта маркера для вертикальной установки на клемме

Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
0->9 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 092 R0000	1	0,60
1->10 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 012 R0000	1	0,60
11->20 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 022 R0000	1	0,60
21->30 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 032 R0000	1	0,60
31->40 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 042 R0000	1	0,60
41->50 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 052 R0000	1	0,60
51->60 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 062 R0000	1	0,60
61->70 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 072 R0000	1	0,60
71->80 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 082 R0000	1	0,60
81->90 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 084 R0000	1	0,60
91->100 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 102 R0000	1	0,60
101->110 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 112 R0000	1	0,60
111->120 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 122 R0000	1	0,60
121->130 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 132 R0000	1	0,60
131->140 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 142 R0000	1	0,60
141->150 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 152 R0000	1	0,60
151->160 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 162 R0000	1	0,60
161->170 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 172 R0000	1	0,60
171->180 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 182 R0000	1	0,60
181->190 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 192 R0000	1	0,60
191->200 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 140 202 R0000	1	0,60
1->100	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 012 R0000	1	0,60
101->200	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 022 R0000	1	0,60
201->300	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 032 R0000	1	0,60
301->400	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 042 R0000	1	0,60
401->500	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 052 R0000	1	0,60
501->600	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 062 R0000	1	0,60
601->700	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 072 R0000	1	0,60
701->800	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 082 R0000	1	0,60
801->900	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 092 R0000	1	0,60
901->1000	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 145 102 R0000	1	0,60
A (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 012 R0000	1	0,60
B (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 022 R0000	1	0,60
C (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 032 R0000	1	0,60
D (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 042 R0000	1	0,60
E (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 052 R0000	1	0,60
F (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 062 R0000	1	0,60
G (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 072 R0000	1	0,60
H (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 082 R0000	1	0,60
I (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 092 R0000	1	0,60
J (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 102 R0000	1	0,60
K (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 112 R0000	1	0,60
L (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 122 R0000	1	0,60
M (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 132 R0000	1	0,60
N (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 142 R0000	1	0,60
O (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 152 R0000	1	0,60
P (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 162 R0000	1	0,60


* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.



MC512 Маркеры клемм

Предварительно напечатанная карта маркера
для вертикальной установки на клемме

5,2 мм ширина



Описание	Число маркеров на единицу	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Q (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 172 R0000	1	0,60
R (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 182 R0000	1	0,60
S (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 192 R0000	1	0,60
T (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 202 R0000	1	0,60
U (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 212 R0000	1	0,60
V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 222 R0000	1	0,60
W (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 232 R0000	1	0,60
X (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 242 R0000	1	0,60
Y (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 252 R0000	1	0,60
Z (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 146 262 R0000	1	0,60
0 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 002 R0000	1	0,60
1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 012 R0000	1	0,60
2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 022 R0000	1	0,60
3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 032 R0000	1	0,60
4 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 042 R0000	1	0,60
5 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 052 R0000	1	0,60
6 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 062 R0000	1	0,60
7 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 072 R0000	1	0,60
8 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 082 R0000	1	0,60
9 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 147 092 R0000	1	0,60
+ (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 002 R0000	1	0,60
- (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 012 R0000	1	0,60
~ (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 022 R0000	1	0,60
= (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 032 R0000	1	0,60
(x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 042 R0000	1	0,60
L1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 052 R0000	1	0,60
L2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 062 R0000	1	0,60
L3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 072 R0000	1	0,60
PE (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 092 R0000	1	0,60
U1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 102 R0000	1	0,60
U2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 112 R0000	1	0,60
U3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 122 R0000	1	0,60
V1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 132 R0000	1	0,60
V2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 142 R0000	1	0,60
V3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 152 R0000	1	0,60
W1 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 162 R0000	1	0,60
W2 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 172 R0000	1	0,60
W3 (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 182 R0000	1	0,60
+24V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 192 R0000	1	0,60
+48V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 202 R0000	1	0,60
-24V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 212 R0000	1	0,60
-48V (x100)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 148 222 R0000	1	0,60
L1-L2-L3-N-PE (x20)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 149 002 R0000	1	0,60
U1-U2-U3-V1-V2-V3-W1-W2-W3 (x10) + U1 (x10)	100	Белый <input type="checkbox"/>	MC512PA	1SNK 149 012 R0000	1	0,60

* Другие маркировки, обратитесь к нам для консультации.

Серия SNK, клеммы